



fot. 1 – widok elewacji zachodniej



fot. 2 – widok elewacji wschodniej





fot. 3 – elewacja północna, fragment



fot. 4 – elewacja południowa, fragment



fot. 5 – rzeźby ceramiczne w elewacji zachodniej




fot. 6 – płaskorzeźba ceramiczna w elewacji wschodniej





fot.7 – widok elewacji południowo-wschodniej





fot. 8 – dach od strony południowej



fot. 9 – dach od strony południowej – detal



fot. 10 – dach od strony południowej – detal





fot.11 – widok wieży od strony południowej, fragment



fot.12 – widok wieży od strony zachodniej, fragment



fot.13 – widok wieży od strony południowo-wschodniej



fot.14 – widok zakończenia wieży od strony zachodniej





fot. 15 – kosz pomiędzy połacią dachową kościoła a ścianą wieży



fot. 16 – wieża i fragment dachu od strony północnej





fot.17 – fragment pokrycia dachowego z lukarną od strony północnej



fot. 18 – uszkodzone dachówki przy blacharce lukarny od strony północnej