



Sposób montażu blachy na wysoki rąbek na elewacji- przykład:

Montaż na ruszcie drewnianym i deskowaniu pełnym:




- 1 Ruszt
- 2 Ściana
- 3 Izolacja
- 4 Deskowanie

- 5 Okładzina VMZ
Rąbek stojący
- 6 VMZ Rąbek stojący
pionowy



1



2

- 1 Rąbek stojący pojedynczo zagięty
- 2 Rąbek stojący podwójnie zagięty