


- 1 - rurociąg doprowadzający ścieki PVC-U110, L=3,5m
- 2 - studzienka rewizyjna PP Ø315mm
- 3 - osadnik gnilny typu EPURBLOK 2000
- 4 - biologiczne złożo napowietrzane typu SL SOTRA BIO DUO
- 5 - przepompownia ścieków oczyszczonych PP Ø425mm
- 6 - rur. tłoczny ścieków oczyszczonych PE 40/2,4, PN10, SDR17, L=3,0m
- 7 - studnia chłonna bet. Ø1000mm - wyniesiona



GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rukława Wiesław
87-100 TORUŃ, ul. Szafranowa 15
Zaświadczenie MGPI B nr 11367
tel. 056/ 654 63 68, kom. 0602 661 191

Zaswiadczenie MGPi B nr 11367 tel. 056/ 654 63 68, kom. 0602 661 191		Mapa sytuacyjno-wysokościowa Skala 1 : 500		K.E.R.G. 2256/2008	
zasadnicza 22.124,133	Gmina Obręb Nr arkusza mapy ewid Nr działki Powierzchnia Nr rej. grunt. Kw	- Chelmża - Nowa Chelmża - 2 - 80 - 14,54 ha - 33 - KW/12545			
Właściciel: Agnieszka Michalska	Dnia 2.06..2008		Wykonat : Wiesław Rutkowski		